

## Bericht über die Überwachung nach § 9 Abs. 5 IZÜV

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	371	Landratsamt Amberg-Sulzbach	52-632.3.51
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	371	Landratsamt Amberg-Sulzbach	52-632.3.51
Betreiber	[Name]	Rohrwerk Maxhütte		
Standort	[Bezeichnung]	MH Rohr		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Rosenbergerstr. 1	92237	Sulzbach-Rosenberg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Beizerei/Neutralisation		
	[4.BImSchV] <sup>1</sup> , [IE-RL] <sup>1</sup>	§ 60 Abs. 1 Nr. 2 WHG		2.6

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	05.10.21	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang	vollständig [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	16.03.2004	
	Anforderungsliste <sup>2</sup> [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch (Organisation)	am

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Bemerkungen für nächste Überwachung

Anhang 3 zum Überwachungsprogramm des Landratsamtes Amberg-Sulzbach

<sup>1</sup> Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

<sup>2</sup> auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998)