

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	371	Landratsamt Amberg-Sulzbach	51-824.02-5.1.1.1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	371	Landratsamt Amberg-Sulzbach	53-824.02-5.1.1.1
Betreiber	[Name]	Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Prägefolienfabrik		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Eisenhämmerstr. 12	92237	Sulzbach-Rosenberg
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	J
Anlage	[Bez.]	Oberflächenbehandlungsanlage		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	5.1.1.1	6.7	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	24.11.2022	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	N		
	Schwerpunkte [J/N]	J	Galvanik, SiPro	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	4.12.1985, 6.8.1987, 8.10.1992, 25.2.1994, 14.11.1997, 19.6.1998, 9.10.2001, 25.5.2009, 1.8.2012, 11.04.2017, 06.05.2020	
	Anforderungsliste [J/N]	N		
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N		
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL