Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten							
GenBehörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	371	Landratsamt Amberg-Sulzbach		51-824.02-3.10.1		
ÜberwBehörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	371	Landratsamt Amberg-Sulzbach		53-824.02-3.10.1		
Betreiber	[Name]	Rohrwerk Maxhütte GmbH					
Standort	[Bezeichnung]	Rohrwerk					
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Franz-Kunze-Straße 1		92237	Sulzbach-Rosenberg		
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]				
l Anlage	[Bez.]	Beizerei					
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	3.10.1		2.6			

Überwachung								
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	Χ	Turnus [Monate]	12				
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:					
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	26.09.2023	angekündigt [J/N]	J				
Prüfumfang	umfassend [X]	Χ						
§§ 52 und 52a BlmSchG	Schwerpunkte [X]							
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]								
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	Χ	Altanlage					
	Anforderungsliste [X]	Χ						
	Schwerpunktprogramm [X]							
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]			

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen							
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt				
			durch (Organisation)	am			
			·				